



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 14
ГОРОДА ЕЙСКА**

Коммунистическая ул., д.49/12 г.Ейск
353688, тел.(86132) 4-65-43
факс 8 (86132) 4-65-43,

e-mail school14@eisk.kubannet.ru

ОКПО 55949889 ОКВЭД 80.21; 80.21.2

ИНН 2306021139 КПП 230601001

от _____ № _____
на № _____ от _____

Управление образованием
Администрации
муниципального образования
Ейский район
Ф.И.Дерюгигу

Информация о выявленных нарушениях.

Наименование учреждения	Дата проведения проверки	Не выполненные предписания пожарнадзора	Выполненные предписания пожарнадзора	Срок устранения нарушений, сумма наложенного штрафа
МОУ гимназия №14 г. Ейска МО Ейский район	09.07.13 г	1.В организации не проведены проверки работоспособности сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующих актов. 2.Имеющиеся планы эвакуации людей в случае пожара не переработаны в соответствии с	1. Второй эвакуационный выход из актового зала загроможден различными материалами. 2. Допускается эксплуатация светильников в помещениях актового зала со снятыми колпаками, предусмотренными конструкциями светильника.	20.06.2014г Сумма не определена

	<p>требованием ГОСТ.</p> <p>3. Лестничные клетки в двухэтажной части здания школы не отделены от примыкающих помещений с перегородками с дверями.</p> <p>4. Не на всех дверях лестничных клеток имеются приспособления для само закрывания и уплотнения в притворах.</p> <p>5. В проемах на путях эвакуации в лестничные клетки здания демонтированы двери предусмотренные проектом.</p> <p>6. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации в свету для коридора на втором этаже двухэтажной части здания при двухстороннем расположении дверей открывающих в коридор выполнена менее 1.2 м.</p> <p>7. Ширина эвакуационных выходов из актового зала и выход в лестничные клетки с третьего и четвертого этажей здания школы выполнены менее 1,2 м.</p> <p>8. Эвакуационный выход из подвала ведущих в холл на первый этаж не выполнен</p>	<p>3. Запоры на дверях эвакуационных выходов из актового зала не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.</p> <p>4. В помещениях не установлены знаки пожарной безопасности, выполненные в соответствии с требованиями и ГОСТ.</p>	
--	--	--	--

		ведущим непосредственно наружу. 9. На кровле здания отсутствует ограждение, выполненное в соответствии с ГОСТ.		
--	--	---	--	--

Директор гимназии №14 г. Ейска



А. П. Кравцова