

ПРЕДПИСАНИЕ № 54п-19-2015
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«03» апреля 2015 г.

г. Ейск

При проверке МБОУ гимназия № 14 им. Ю.А. Гагарина г. Ейска МО Ейский район по адресу: Россия, Краснодарский край, город Ейск, ул. Коммунистическая, 49/12 главным специалистом - экспертом территориального отдела Котовой Галиной Владимировной выявлены нарушения санитарного законодательства:

- П. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10** - Площадь учебных помещений на одного учащегося менее 2,5 кв.м, т.к. площадь учебных кабинетов не превышает 50 кв.м, наполняемость классов от 23 учеников до 34.
- П. 4.11 СанПиН 2.4.2.2821-10, П. 3.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03** - Кабинет информатики площадью 49,0 кв. м оборудован 12 ПЭВМ с жидкокристаллическим экраном, площадь на 1 рабочее место менее нормы (норма – 4,5 кв.м. на 1 рабочее место).
- П. 3.2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03** - Окна в кабинете информатики не оборудованы регулирующими устройствами типа жалюзи.
- П. 6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03** - Рабочие столы в кабинете информатики размещены так, что естественный свет падает справа.
- П. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10** – В санитарных узлах отсутствуют держатели для полотенец и туалетной бумаги(2, 4,3 этаж), педальные ведра (2,4,3 этаж).
- П. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10** – Унитазы не оборудованы сиденьями.
- П. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10** - Умывальные раковины не установлены в лаборантской и кабинете химии.
- П. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10** - Обучающиеся первой ступени не обеспечены школьными партами с регулятором наклона поверхности.
- П. 5.3, 5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10** - Цветовая маркировка мебели проведена не полностью, часть столов не имеет маркировки.
- П. 5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10** – В кабинете иностранного языка № 35 первая парта находится на расстоянии менее 240 см от учебной доски.
- П. 5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10** – Классная доска кабинета № 41 не оборудована лотком для меловой пыли.
- П. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10** - Кабинет химии и лаборантская не оборудованы вытяжным шкафом.
- П. 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10** – Кабинеты технологии и слесарно – столярные мастерские не оборудованы умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей проточной воды, электрополотенцами.
- П. 5.15 СанПиН 2.4.2.2821-10** - Мастерские и кабинет технологии (домоводства), спортивный зал не оснащены аптечками для оказания первой медицинской помощи.
- П. 7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10** – В кабинетах русского языка № 105, 106 окна оборудованы шторами с длиной ниже уровня подоконника.
- П. 7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10** - В кабинетах используются шторы (занавески), фольга, ограничивающие естественную освещенность (каб. № 42,43, 105, 106, 107 и др.).
- П. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10** – Классные доски в кабинете химии, кабинетах № 42, 44, 46 на 4 этаже не оборудованы софитами.
- П. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10** - Замена перегоревших ламп проводится несвоевременно, в момент проверки не все лампы в светильниках исправны (кабинет № 107, 203, 202, 201).

